

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

REZULTATELE MONITORIZARII CALITATII APEI UZATE TRIMESTRUL IV 2024

Indicatori chimici monitorizati la IESIREA din Statia de Epurare **MORENI** – OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2024

Tip proba-apa uzata

Indicator de analiza	Punct de Prelevare	U.M	Valoare Inregistr.	Valoare Inregistr.	Valoare Inregistr.	Numar masuratori	Nr.depasiri CMA / VL	CMA / VL Conform AM 140/17.11.2022 AGA nr. 116/29.12.2021	Metoda de analiza
			octombrie	noiembrie	decembrie				
Ph	lesire statie	Unitati Ph	7,6	7,7	7,7	1	0	6,5-8,5	SR EN ISO 10523/2012
MTS	lesire statie	Mg/l	6,4	11	11	1	0	35	SR EN 872/2005
CBO ₅	lesire statie	mgO ₂ /dm ³	4	5	5	1	0	25	SR EN ISO 5815-1: 2020
CCO-Cr	lesire statie	mgO ₂ /dm ³	<30	33,05	33,05	1	0	125	SR EN ISO 6060/1996
SE	lesire statie	Mg/l	<20	<20	<20	1	0	20	SR ISO 7587/1996
Reziduu fix	lesire statie	Mg/l	387	566	566	1	0	2000	STAS 9187/1984
Detergenti	lesire statie	Mg/l	<0,1	0,39	0,39	1	0	0,5	SR EN 903/2003
Fosfor total	lesire statie	Mg/l	0,09	1,15	1,15	1	0	2	SR EN ISO 6878/2005
Azot total	lesire statie	Mg/l	7,4	9,9	9,9	1	0	15	SR EN ISO 20236/2021
Nichel	lesire statie	Mg/l	-	-	<0,1	1	0	1	SR EN ISO 8288/2001
Zinc	lesire statie	Mg/l	-	-	<0,05	1	0	1	SR EN ISO 8288/2001
Crom total	lesire statie	Mg/l	-	-	<0,5	1	0	1,5	SR EN ISO 1233/2003
Cupru	lesire statie	Mg/l	-	-	<0,05	1	0	0,2	SR EN ISO 8288/2001

CMA - concentratie maxima admisa sau VL – valoare limita

U.M. - unitate de masura

Conform Raport de incercare – Nr. 1519/15.10.2024, Nr. 1777/25.11.2024; Nr. 1026/08.01.2025