

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro



Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE

privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Candesti Deal
in perioada de 1 an acoperita de viza

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita SA

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr.7112/13.06.2018. Nu sunt modificări de la data eliberării autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 1 foraj de mare adancime .

4. Tratare: - Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 12,5%

5. Inmagazinare pe anul 2026:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare	100	Octombrie

6. Retea de distributie:

- a) Materialul din care este confectionata : PEHD
- b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Candesti Deal
- c) Lungimea retelei de distributie: 5 843,5 m
- d) Numar total de consumatori : 260

7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24


8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 3 martie 2025 – 3 martie 2026 : Nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: Nu sunt

10. Nr.avariei in reseaua de distributie, in perioada 3 martie 2025 – 3 martie 2026 : 13

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 3 martie 2025 – 3 martie 2026 : 1 (in perioada 03.03.2026-03.03.2026, apa a fost furnizata cu program)

12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2026



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

13. **Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2026**, este efectuata de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 768/08.08.2024
14. **Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2026**, este de aproximativ 16 450 lei
15. **Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2026**, se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.38/10.03.2026, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

COMPARTIMENT EVALUAREA FACTORILOR

DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 11.06.2026
[Signature]

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară/viza ASF

Nr. 357 / 11.06.2026

Subsemnatul(a) Dr. Buzău Claudia
în calitate de Medic Primar Igienă însoțit/însoțită de
As. Pirnu Dan din cadrul DSSP Dambovita
am efectuat la solicitarea
S.C. C.A.T.D. SA
cu sediul în Targoviste, Bdul. I.C. Brătianu, nr. 50 înregistrată la
DSSP Dambovita nr. 778 / 106.04 / 2026, în prezența
domnului/doamnei Ing. Gureanu Gergel în calitate de Inginer
evaluarea obiectivului SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE
CU APA POTABILĂ CÂNDRESTI DEAL
cu sediul în localitatea Com. Căneluș str.
nr., județul/sectorul Dambovita
cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3600

- captare, immagazzinare, stocare, rețea de distribuție

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

Viza ASF

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ord. MS. 1030/2009; Ord. MS. 119/2014; Ordonanța nr. 7/2022
HG 981/2023; HG 930/2005; Ord. MS. 245/2012;
Regulament. U.E. 528/2012.

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

Da.

① CAPTARE :

- 1 foraj de mare adâncime $H = 315 \text{ m}$ cu $Q_{\text{expl.}} = 14,1/4$
- perimetru de protecție sanitară cu regim teret înalt
- tuit corect format pe o suprafață de 25 km^2 ($5 \times 5 \text{ km}$)

② ÎNMAGAZINARE :

- 1 rezervor de înmagazinare supraterean, cilindric, din oțel, cu ~~capacitate~~ ^{înălțime} interioră cu membrană bolică amplasat ~~în apropierea~~ ^{în apropierea} afloririi de apă în apropierea terasului, cu capacitatea de 100 m^3 .

③ STAȚIE TRATARE :

- Instalatie de clonare în manta geotermică de apă, complet echipată cu membrană și microprocesor ce injectează automat soluție de hidroclorură de sodiu $14,15\%$.

④ REȚEA DE DISTRIBUȚIE :

- de tip ramificat, din PEHD, cu lungimea totală de $18,5 \text{ km}$, și aprovizionare cu apă potabilă în mod gravitațional, consumații din Săhul Căldușilor Deal.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

Ordona nr. 7/2023; HG 971/2023; HG 930/2005.

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: Da.

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul ☒ DA ☐ NU ☐

b) asigurarea ventilației ☒ DA ☐ NU ☐

c) asigurarea încălzirii (microclimat) ☒ DA ☐ NU ☐

d) accesibilitate la apa potabilă ☒ DA ☐ NU ☐

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ☒ DA ☐ NU ☐

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere ☒ DA ☐ NU ☐

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală)
☐ DA ☒ NU ☐

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)
☒ DA ☐ NU ☐

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare: Da.

WPAF: SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE
CU APA POTABILĂ CÂND ESTI DEAL

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordona nr. 7/2023; HG 971/2023.

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATU CLAUDIA