

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Director General
Ing. Stoica Liviu G. Ozmin



DECLARATIE

privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Costestii din Vale
in perioada de 1 an acoperita de viza

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, Tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr.1506/12.07.2023. Nu sunt modificari de la data eliberarii autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 4 foraje de mare adancime;

4. Tratare: - Preclorinare cu Hipoclorit de sodiu 12.5%;
- Sistem de filtrare pentru reducerea fierului si manganului;
- Instalatie pentru dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu 12.5%
automata cu pompa prevazuta cu membrana si microprocesor.

5. Inmagazinare pe anul 2024:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	PERIOADA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor de stocare 1	200	16-18.04.2024
Rezervor de stocare 2	200	15-17.10.2024

6. Retea de distributie:

- a) Materialul din care este confectionata : PEHD
- b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Satele Costestii din Vale, Maruntisu si Tomsani
- c) Lungimea retelei de distributie: 22000 m
- d) Numar total de consumatori : 652


7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24

8. Parametrii neconformi identificati in monitorizarea operationala efectuata in perioada 1 iunie 2023- 1 iunie 2024: nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: nu sunt

10. Nr. avarii in reseaua de distributie in perioada 01 iunie 2023- 01 iunie 2024: 9

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei in perioada 01 iunie 2023- 01 iunie 2024: 1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

12. **Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile**, se efectueaza de laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei nr. 28457/10.06.2024
13. **Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2024**, este efectuat de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, înregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 662/25.07.2022
14. **Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2024**, este de aproximativ 20 250 lei
15. **Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2024**, se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr. 2015/15.02.2024, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

BIROU IGIENA MEDIULUI

02.07

Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 02.07.2024

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară

Nr. 345 / 28.06.2024

Subsemnatul(a) Dr. Popescu claudia
în calitate de Medic Sef DSSP însoțit/însoțită de
As. Geana Nela din cadrul DSSP Dambovită
am efectuat la solicitarea
S.C. C.A.T.D. SA

cu sediul în B-dul I.C. Brătianu, nr. 50 înregistrată la
DSSP Dambovită nr. 11.05 / 13.06 / 2024 în prezența
domnului/doamnei în calitate de
evaluarea obiectivului

SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU APA POTABILĂ COSTESTII
cu sediul în localitatea Comuna Costesti din Vale str.
nr., județul/sectorul Dambovită
cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3600

- captare, înmagazinare, stație de tratare, rețea de distribuție

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

Viza ASF

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

O.G. nr. 7/2023; HG 941/2023; HG 930/2005; Ord. MS 1030/20
Ord. MS 119/2024; Reg. U.E. 528/2012.

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

Da.

①. CAPTARE :- sursă subterană constituită din 4 foraje de mare adâncime $H = 100m$

②. INMAGAZINARE :- rezervoare de înmagazinare, tip terane, circulare, metalice, captonice cu membrană butilică, cu capacitatea de 200 mc. fiecare.

③. STATIE TRATARE :-
• preclorinare: cu soluție de hipoclorit de sodiu 12,5% injectată
• o pompă automată de dozare
• defecurare-demenagare cu carbon granular activ
• 3 filtre pentru reducerea și eliminarea Fe/Mn din apă potabilă;

• dezinfecție finală: - instalație automată cu pompă de dozare automată cu soluție de hipoclorit de sodiu 12,5% complet echilibrată, cu membrană și microplăci

④. RETEA DE DISTRIBUTIE :-

- de tip ramificat din PEHD, cu lungimea totală de 22.000 m, ce alimentează consumatorii din satele: Costești din Vale, Mărunțișu și Iomrăne.
- total 652 consumatori.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

OG 41/2013; HG 941/2023; HG 930/2005.

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: Da

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul ☒ DA ☐ NU

b) asigurarea ventilației ☒ DA ☐ NU

c) asigurarea încălzirii (microclimat) ☒ DA ☐ NU

d) accesibilitate la apa potabilă ☒ DA ☐ NU

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ☒ DA ☐ NU

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere ☒ DA ☐ NU

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală)
☐ DA ☒ NU

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)
☒ DA ☐ NU

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare: Da

VIȘĂ ASF

SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU
APĂ POTABILĂ COSTESTII DIN VALE.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ord. MS. 1030/2009; O.G. nr. 7/2023; HG. 941/2023.

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic specialist

DR. BUZARU CLAUDIA