

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro



Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE

**privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Dobra
in perioada de 1 an acoperita de viza**

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita SA

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr. 8424/12.07.2018. Nu sunt modificări de la data eliberării autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 2 foraje de mare adancime .

4. Tratare: - Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 12,5%

5. Inmagazinare pe anul 2026:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare Dobra	500	Aprilie

6. Retea de distributie:

- a) Materialul din care este confectionata : PEHD
- b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Satul Dobra
- c) Lungimea retelei de distributie: 9 088 m
- d) Numar total de consumatori : 1 313

7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24


**8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada
3 martie 2025- 3 martie 2026 :** nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: nu sunt

10. Nr.avariei in reseaua de distributie, in perioada 3 martie 2025 – 3 martie 2026: 7

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 3 martie 2025 – 3 martie 2026 : 2

12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de laboratorul de apa



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

potabila Targoviste in conformitate cu Programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2026

13. Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2026, este efectuat de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 768/08.08.2024

14. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2026, este de aproximativ 16 450 lei

15. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2026, se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.38/10.03.2026, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

COMPARTIMENT EVALUAREA FACTORILOR

DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 11.06.2026
[Signature]

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară/viza ASF

Nr. 358 / 10.06.2026

Subsemnatul(a) *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
în calitate de *Medic Primar* însoțit/însoțită de
As. *Gegha Nela* din cadrul *ISA Dambovita*
am efectuat la solicitarea *S.C. C.A.T.A. SA*

cu sediul în *Targoviste, Bd. I.C. Brătianu, nr. 50* înregistrată la
DSSP Dambovita nr. *44* / 06.04.2026, în prezența
domnului/doamnei *Ion. Nelu* în calitate de *Inginer*
evaluarea obiectivului *SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE*

CU APA POTABILA DOBRA
cu sediul în localitatea *Com. Dobra* str.
nr. *1*, județul/sectorul *Dambovita*
cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3600

- captare, immagazzinare, stocare, rețea de distribuție

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

nu se aplică

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ord. MS. 1030/2009; Ord. MS. 117/2014; Ordonanța nr. 7/202
HG 981/2023; HG 930/2005; Reg. U.E. 528/2012;
Ord. MS. 275/2012,

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor: 

①. CAPTARE:

— 2 prize de mare adâncime $H_1 = H_2 = 130$ m fiecare, cu ca-
bșoarele fontanelor din beton armat acoperite cu lacăat, atâr-
nate cu lacăte. Perimetrele de protecție sanitară cu regim
feret instituite corespunzător.

②. ÎNMAGAZINARE:

— 1 rezervor de înmagazinare subteran, circular, din
otel, cu capacitatea de 100 mc.

③. STAȚIE TRATARE:

— Instalatie automată, complet echipată cu membrană
și microprocesor care injectează soluție de hipoclorit
de sodiu 12,5%.

④. REȚEA DE DISTRIBUȚIE:

— de tip ramificat, din PEHD, cu lungimea totală
de 9088 km ce reprezintă cu apte totalul con-
sumat din statul ~~Yehra~~ Yehra.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023; HG 930/2005.

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: Da

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul ☒ DA ☐ NU

b) asigurarea ventilației ☒ DA ☐ NU

c) asigurarea încălzirii (microclimat) ☒ DA ☐ NU

d) accesibilitate la apa potabilă ☒ DA ☐ NU

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ☒ DA ☐ NU

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere ☒ DA ☐ NU

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală)
☐ DA ☒ NU

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)
☒ DA ☐ NU

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare: Da

WPA ASF; SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE
CU APĂ POTABILĂ DORRA.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023.

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATU CLAUDIA