

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro



Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE

**privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Dragomiresti-Ungureni
in perioada de 1 an acoperita de viza**

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita SA

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr.518/01.09.2014. Nu sunt modificări de la data eliberării autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 1 foraj de mare adancime .

4. Tratare: - Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 12,5%

5. Inmagazinare pe anul 2025:

| DENUMIREA OBIECTIVULUI | REZERVOR, vol (mc) | LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Rezervor stocare | 200 | Octombrie |

6. Retea de distributie:

- a) Materialul din care este confectionata : otel
- b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Ungureni
- c) Lungimea retelei de distributie: 3 800 m
- d) Numar total de consumatori : 977

7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24


8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 20 februarie 2024 – 20 februarie 2025 : Nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: Nu sunt

10. Nr.avarii in reseaua de distributie, in perioada 20 februarie 2024- 20 februarie 2025 : 0

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 20 februarie 2024 – 20 februarie 2025 : 1

12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2025



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

- 13. Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2025**, este efectuata de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 768/08.08.2024
- 14. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2025**, este de aproximativ 16 450 lei
- 15. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2025**, se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.2015/15.02.2024, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constanținescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE
SANATATE PUBLICA
BIROU IGIENA MEDIULUI



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 09.09.2025

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară

Nr. 288 / 28.04. / 20.25

Subsemnatul(a) Dr. Dojaleu Claudia
în calitate de Medic Titular Igiena însoțit/însoțită de
As. Teana Nela din cadrul DSP Dâmbovița,
am efectuat la solicitarea S.C. O.A.I.D. SA

cu sediul Dâmbovița, Bdul I.C. Brătianu, nr. 10 înregistrată la
DSP Dâmbovița nr. 479 / 06.03. / 2025 în prezența
domnului/doamnei în calitate de
evaluarea obiectivului DRAGOMIREȘTI VINSURENI

SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU APA POTABILĂ
cu sediul în localitatea Dragomirești str
nr județul/sectorul Dâmbovița
cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3600

- captare, smana gâșnaro, stație tratare, rețea de distribuție

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

nu s-a

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordinanta nr. 7/2023; HG 971/2023; HG 930/2005;
Ord. MS. 1030/2009; Ord. MS. 1191/2014;
Reg. U.E. 528/2012.

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

Da.

① CAPTARE: - 1 foraj de mare adâncime $H = 85m$ cu cablu
șurub din beton armat, acoperită cu capree
metalice prevăzută cu la cot, perimetru de
protecție și scutirea corosivității este asigurată.

② INMAGAZINARE: - 1 rezervor de înmagazinare
semicilindric, cilindric, din
beton armat cu capacitatea de
200mc.

③ STAȚIE TRATARE: - instalație automată
cu pompă dozatoare auto-
mată ce injectează soluție de
clorină $12,5\% \pm$
complet echipată cu membrană și
microprocesor.

④ REȚEA DE DISTRIBUȚIE: - de tip mixt (metal și
ramificat) cu lungimea
totală de 3,8km ce alimen-
tează consumatorii din satul Ungureni.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

Ordinanta nr. 7/2023; HG 971/2023; HG 930/2021.

u

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: DA

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul DA NU

b) asigurarea ventilației DA NU

c) asigurarea încălzirii (microclimat) DA NU

d) accesibilitate la apa potabilă DA NU

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere DA NU

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere DA NU

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală)
 DA NU

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)
 DA NU

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare; DA

UFA ASF : SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE
cu APA POTABILĂ DRAGOMIREȘTI
UNGURENI

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordinamța nr. 7/2023; HG 971/2023.

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATU CLAUDIA

Dr. Buzatu Claudia Niculina
medic primar igienă
COD: E57234

6