

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE

**privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Marcesti
in perioada de 1 an acoperita de viza**

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita SA

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr.8422/12.07.2018. Nu sunt modificări de la data eliberarii autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 1 foraje de mare adancime .

4. Tratare: - Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 12,5%
- Instalatie de filtre pentru reducerea si eliminare Fe si Mn

5. Inmagazinare pe anul 2025:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare	400	Aprilie

6. Retea de distributie:

- a) Materialul din care este confectionata : PEHD
- b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Marcesti
- c) Lungimea retelei de distributie: 8 780 m
- d) Numar total de consumatori : 1129

7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24


8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 20 februarie 2024 – 20 februarie 2025 : BNu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa:Nu sunt

10. Nr.avarii in retea de distributie, in perioada 20 februarie 2024–20 februarie 2025 : 2

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 20 februarie 2024 – 20 februarie 2025 : 1

12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2025



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

- 13. Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2025,** este efectuata de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 768/08.08.2024
- 14. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2025,** este de aproximativ 18 300 lei
- 15. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2025,** se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.2015/15.02.2024, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie.
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

BIROU IGIENA MEDIULUI



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 03.04.2025

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară

Nr. 296 / 28.04.2025

Subsemnatul(a) Dr. D. Claudia,
în calitate de Medic Primar Igienă, însoțit/însoțită de
As. Geana Nela din cadrul DSSP Dâmbovița,
am efectuat la solicitarea
SC. C.A.T.A. SA
cu sediul în Târgoviște, Bd. I.C. Brătianu, nr. 10, înregistrată la
DSSP Dâmbovița nr. 980 / 1.06.03 / 2021, în prezența
domnului/doamnei Ion Zănuș în calitate de Inginer,
evaluarea obiectivului

SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU APĂ POIA BILA

cu sediul în localitatea Mărești, str. MĂREȘTI

nr. 1, județul/sectorul Dâmbovița,

cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3600

captare, înmagazinare, tratare, distribuție

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

W. A. F.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța nr. 7/2023; HG 91/2023; HG 930/2005
Ord. MS. 1030/2009; Ord. MS. 119/2014.
Reg. U.E. 528/2012.

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

Da.

①. CAPTARE :- 1 foraj de mare adâncime $H=100m$, cu cabina putului din beton armat, acoperi în cascadă metalic, prevăzută cu lacăt. Perimetru de protecție sanitară este corespunzător instituit.

②. ÎNIMAGAZINARE :- 1 rezervor de înmagazinare suprațerstru, metalic, cilindric cu capacitatea de $400mc$,

③. STATIE TRATARE :- instalație automată complet echipată cu membrană și microprocesor, ce injectează soluție de hipoclorit de sodiu

- a) preclorinare cu hipoclorit de sodiu $12,5\%$
- b) filtre p.b. reducerea și eliminarea Fe/Mn
- c) dezinfectie finală în soluție de hipoclorit de sodiu $12,5\%$.

④. RETEA DE DISTRIBUȚIE :- de tip ramă fixă din PEHD cu lungimea de $8,78km$ ce alimentează consumatorii din Utraru.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

Ordinanta nr. 7/2023, HG 971/2023,

HG 930/2005.

h

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: ☒ DA

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul ☒ DA ☐ NU

b) asigurarea ventilației ☒ DA ☐ NU

c) asigurarea încălzirii (microclimat) ☒ DA ☐ NU

d) accesibilitate la apa potabilă ☒ DA ☐ NU

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ☒ DA ☐ NU

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere ☐ DA ☐ NU

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală)
☐ DA ☒ NU

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)
☒ DA ☐ NU

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare: ☒ DA

Unitate ASF : SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE
cu APĂ POTABILĂ MĂRCENI

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordinanta nr 7/2023; HG 981/2023.

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATU CLAUDIA