

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro



Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE

**privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Scheiu de Sus
in perioada de 1 an acoperita de viza**

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita SA

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr.783/23.04.2024. Nu sunt modificări de la data eliberării autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 2 foraje de mare adancime .

4. Tratare: - Dezinfecție cu hipoclorit de sodiu 12,5%

5. Inmagazinare pe anul 2025:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare	200	Martie

6. Retea de distributie:

- a) Materialul din care este confectionata : PEHD
- b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Scheiu de Sus si Scheiu de Jos
- c) Lungimea retelei de distributie: 11 980 m
- d) Numar total de consumatori : 1421

7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24


**8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada
20 februarie 2024 – 20 februarie 2025 :** Nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: Nu sunt

10. Nr.avariei in reseaua de distributie, in perioada 20 februarie 2024–20 februarie 2025 : 36

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 19 ianuarie 2024 – 19 ianuarie 2025 : 3

**12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de laboratorul de apa
potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2025**



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

- 13. Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2025**, este efectuata de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 768/08.08.2024
- 14. Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2025**, este de aproximativ 16 450 lei
- 15. Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2025**, se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.2015/15.02.2024, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

BIROU IGIENA MEDIULUI



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 09.05.2025

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară

Nr. 286 / 28.04.2025

Subsemnatul(a) Dr. Ponița Claudia
în calitate de Medic Pinar Igienă însoțit/însoțită de
Ar. Geana Nela din cadrul DSSP Dâmbovița,
am efectuat la solicitarea S.C. C.A.T.A. S.A.

cu sediul în localitatea Boliul I.C Brătorgiu, Nr. 50 înregistrată la
DSSP Dâmbovița nr. 883 / 09.05. / 2025, în prezența
domnului/doamnei Danșea Aneta în calitate de Inginer,
evaluarea obiectivului

SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU APA POTABILĂ
cu sediul în localitatea Com. Duduți, str. SCHELE DE BUI
nr. 3600, județul/sectorul Dâmbovița,
cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3600
Colectare, depozitare, stație de tratare, rețea de distribuție

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

nu s-a

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordinanta nr 8/2023; HG 941/2023; HG 930/2005;
Ord. MS. 1030/2009; Ord. MS. 119/2014;
Reg. U.E. 528/2012.

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

1. CAPTARE : 1 foraj de mare adâncime $H = 176\text{m}$ cu cablu din polietilenă, acoperită cu caștică, înlocuită cu lacăș cu perimetru de protecție înlocuit
— 1 foraj de mare adâncime $H = 152,5\text{m}$ pe malul stâng al pârâului Pârâu.

2. ÎNMAGAZINARE : 1 rezervor de înmagazinare, semi îngropat, circular, din beton armat cu capacitatea de 200m^3 .

3. STAȚIE TRATARE : instalație automată cu pompă dozatoare care injectează soluție de hipoclorit de sodiu $12,5\%$, complet echipată cu membrană și microprocesor.

4. REȚEA DE ÎNSTRIȚUTIE : de tip ramificat din PEHD, cu lungime totală de $11,9\text{km}$ ce alimentează consumatorii din comuna Lăulești satelor Scheiu de sus și Scheiu de Jos.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordinamă nr. 7/2023; HG 941/2023; HG 930/2005;
Dud. MS.

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: ☒ DA ☐ NU

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul ☒ DA ☐ NU

b) asigurarea ventilației ☒ DA ☐ NU

c) asigurarea încălzirii (microclimat) ☒ DA ☐ NU

d) accesibilitate la apa potabilă ☒ DA ☐ NU

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ☒ DA ☐ NU

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere ☒ DA ☐ NU

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală)
☐ DA ☒ NU

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)
☒ DA ☐ NU

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare: ☒ DA

WATER : SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE
CU APA POTABILĂ, SCHEIUL DE SUS
LUNESTI.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordinanta nr. 7/2023, HG 971/2023.

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZĂTU CLAUDIA

Dr. Buzătu Claudia Niculina
medic primar igienă
COD: E57234

6