

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro



Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE

privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Sectia de Pneumologie a Spitalului
Judetean
in perioada de 1 an acoperita de viza

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:

Compania de apa Targoviste-Dambovita SA

Bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr. 8423/12.07.2018. Nu sunt modificări de la data eliberării autorizatiei

3. Sursa de apa: - Suprafata- Izvorul mare de pe versantul Valea Calului

-Subteran- izvorul mic de pe versantul Brandusa

Decantare -1 decantor longitudinal din beton armat

Filtrare – 2 filtre lente cu nisip cuartos si un bazin de colectare si spalarea nisipului

4. Tratare: - Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 12,5%

5. Inmagazinare pe anul 2026:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare 1	180	Iunie
Rezervor stocare 2	180	Iunie

6. Retea de distributie:

a) Materialul din care este confectionata : PEHD

b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Sectia de Pneumologie a Spitalului Judetean si satul Glod

c) Lungimea retelei de distributie: 6 500 m

d) Numar total de consumatori : 550


7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24

8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 20 aprilie 2025 – 20 aprilie 2026 : 3

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: Nu sunt

10. Nr.avariei in reseaua de distributie, in perioada 20 aprilie 2025–20 aprilie 2026 : 0

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 20 aprilie 2025 – 20 aprilie 2026 : 1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita



Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

12. **Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile**, se efectueaza de laboratorul de apa potabila Pucioasa in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2026
13. **Monitorizarea operationala a calitatii apei, pentru anul 2026**, este efectuata de Laboratorul de Apa Potabila Pucioasa, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 782/05.12.2024
14. **Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2026**, este de aproximativ 20 300 lei
15. **Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2026**, se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.38/10.03.2026, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

COMPARTIMENT EVALUAREA FACTORILOR

DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA



Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 11.06.2026
[Signature]

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară/viza ASF

Nr. 355 / 10.06.2026

Subsemnatul(a) Dr. Boratu Claudia
în calitate de Medic Pinar Igrena însoțit/însoțită de
As. Farm. Dan din cadrul DSP Dambovita
am efectuat la solicitarea
SC CATIA SA

cu sediul în localitatea B-dul I.C. Borăscu nr. 50
Targoviste înregistrată la
DSP Dambovita nr. 1039 / 13.05 / 2026, în prezența
domnului/doamnei George în calitate de Ing. med.
evaluarea obiectivului SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE

CU APA POTABILA SECTIA PNEMOLOGIE A SJUT
cu sediul în localitatea Com. Moroeni str.
nr. județul/sectorul Dambovita
cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

3600

captare, immagazinare, stocare, rețea de distribuție

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

Viza ASF

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ord. MS. 1030/2009; Ord. MS. 119/2014; Ordinanța nr. 7/2012
HG 97/2023; HG 93 p/2005; Ord. MS. 275/2012.
deplănușă U.E. 528/2012.

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

1. CAPTARE :

- a) Subteran : - 1 pomă mică - Versantul Drăneluța
(rezervor de 10mc din piatră și beton armat).
- b) Suprafață : - 1 pomă mare - Versantul Valea Căminului
(prevedut cu un rezervor de 10mc din grădina
de piatră și beton armat).

2. DECANTARE :

- 1 decantor cu debit de apă decantată de 6 l/s.

3. FILTRARE :

- 2 filtre lente (cu nisip cuarțos) și 1 bagin de colectare
și șofare nisip.

4. ÎNMAGAZINARE :

- 2 rezervoare paralelipipedice din beton cu capacitate de 10mc

5. STAȚIE TRATARE :

- Instalație automată, complet echipată cu
membrană și microprocesor, ce infectează soluție
de hipoclorit de sodiu 12,5%.

6. REȚEA DE DISTRIBUȚIE :

- rețea ramificată din PEHD, cu lungime totală de
6,5km din care 1,4km alimentează fclia de pompare
și 5,1km alimentează fclia de distribuție.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

Ordonanța nr. 4/2023; HG 971/2023; HG 930/2009

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor: Da.

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul ☒ DA ☐ NU

b) asigurarea ventilației ☒ DA ☐ NU

c) asigurarea încălzirii (microclimat) ☒ DA ☐ NU

d) accesibilitate la apa potabilă ☒ DA ☐ NU

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ☒ DA ☐ NU

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere ☒ DA ☐ NU

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase (activitățile de asistență medicală)
☐ DA ☒ NU

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă)
☒ DA ☐ NU

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare: Da.

WAF: SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE
CU APA POTABILĂ SECȚIA
PNEMOLOGIE A SUT.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța nr. 4/2023; HG 971/2023.

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.....

2. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATU CLAUDIA