COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Director General
Jr. Neculaescu Ionu-Sergiu

DECLARATIE
privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Valea Lunga in perioada de 1 an acoperita de viza

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:
Compania de apa Targoviste-Dambovita
Bd. I.C. Bratianu, nr. 50,Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr.2744/18.12.2023. Nu sunt modificări de la data eliberarii autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 6 foraje de mare adancime din care forajul 2 nu functioneaza din lipsa de apa.

4. Tratare: - Instalatie pentru dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu 12.5% automata cu pompa prevazuta cu membrana si microprocesor.

5. Inmagazinare pe anul 2024:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare	300	OCTOMBRIE

6. Retea de distributie:
a)Zona de aprovizionare cu apa potabila: Valea Lunga-Ogrea, Valea lui Dan, Serbaneasa, Bacesti, Izvoru Stubeie Tisa
b) Lungimea retelei de distributie: 35 860
c) Materialul din care este confectionata : Polietilena
d) Numar total de consumatori : 4514

7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24

8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 21 octombrie 2023 –21 octombrie 2024 : nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: nu sunt

10. Nr.avarii in reteaua de distributie, in perioada 21 octombrie 2023–21 octombrie 2024: 53

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 21 octombrie 2023 –21 octombrie 2024 : 4
- In perioada 20.06.2024-09.10.2024 apa a fost furnizata cu program

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

12. **Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile,** se efectueaza de laboratorul de apa potabila Pucioasa in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei

13. **Monitorizarea operationala a calităţii apei, pentru anul 2024,** este efectuata de Laboratorul de Apa Potabila Pucioasa, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 592/24.10.2022

14. **Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2024**, este de aproximativ 17 500 lei

15. **Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2024,** se efectueaza de catre DSP Dambovita in baza contractului nr.2015/15.02.2024, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

BIROU IGIENA MEDIULUI

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A. INTRARE IEȘIRE NR. 22542 Ziua 17 Luna 06 2025

Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 29.01.2025

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară

Nr 14 / 14.01 / 2025

Subsemnatul(a), Dr. Drufatu Claudia, în calitate de Medic Primar Igienă, însoţit/însoţită de As. Pîrnu Ion din cadrul DSP Dâmbovița, am efectuat la solicitarea SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA SA. cu sediul în Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, nr. 50 înregistrată la DSP Dâmbovița nr. 2134 / 28.10. / 2025, în prezenţa domnului/doamnei Ungureanu Ciprian în calitate de Inginer, evaluarea obiectivului SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ VALEA LUNGA cu sediul în localitatea Valea Lungă, str. ..... nr ....., judeţul/sectorul Dâmbovița, cu activitatea/activităţile (cod CAEN)

3600

- captare, înmagazinare, stație tratare, rețea de distribuție

1. S-au evaluat condiţiile de desfăşurare a activităţii/activităţilor:

Vizita ASF

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța 7/2023; HG 971/2023; HG 930/2005; Ord. MS 119/2014; Ord. MS 1030/2009. Reg. U.E. 528/2012.

Da.

2. Structura constructivă şi circuitele funcţionale sunt conforme prevederilor:

1. CAPTARE – 6 foraje; foraj 1 H1 = 150 m; foraj 2 H2 = în conservare; foraj 3 H3 = 150 m; foraj 4 H4 = 150 m; foraj 5 H5 = 153,5 m; foraj 6 H6 = 140 m.
– perimetrul de protecţie sanitară instituit corespunzător.

2. ÎNMAGAZINARE: – 1 rezervor de înmagazinare, suprat cilindric, metalic, căptuşit cu membrană bulilică şi capacitate totală de 300 mc.

3. STAŢIE TRATARE: instalaţie automată cu pompă dozatoare automată cu soluţie de hipoclorit de sodiu 12,5%, complet echipat cu membrană şi microprocesor.

4. REŢEA DE DISTRIBUŢIE: de tip ramificat din PEHD cu lungime totală de 35,86 km ce alimentează consumatorii din satele: Valea Mare, Valea Lungă Cricov, Valea Lungă Gorgota, Valea Lungă Ogrea, Valea Lui Dan, Izvoru, Stubeie, Sesbăneasa.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

Ordonanţa 7/2023; HG 971/2023; HG 930/2005.

3. Tehnologia de fabricaţie şi dotările cu echipamente, instalaţii, utilaje şi mobilier sunt conforme prevederilor: Da.

4. Analiza de conformitate la condiţiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul ..... |X| DA |__| NU |

b) asigurarea ventilaţiei ..... |X| DA |__| NU |

c) asigurarea încălzirii (microclimat) ..... |X| DA |__| NU |

d) accesibilitate la apa potabilă ..... |X| DA |__| NU |

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ..... |X| DA |__| NU |

f) asigurarea evacuării deşeurilor solide menajere ..... |X| DA |__| NU |

g) asigurarea evacuării deşeurilor periculoase (activităţile de asistenţă medicală) ..... |__| DA |X| NU |

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă) ..... |X| DA |__| NU |

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare: Da.

VIZAAST: SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ VALEA LUNGĂ

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanţa 4/2023; HG 971/2023.

2. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, cu program de conformare anexat:

. . . . . .

2. Nu sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, deoarece s-au constatat neconformităţi privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATU CLAUDIA

Niculina

6