COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE
privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Visina in perioada de 1 an acoperita de viza

1. **Datele de identificare ale producatorului de apa:**
   Compania de apa Targoviste-Dambovita SA
   Bd. I.C. Bratianu, nr. 50,Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. **Detinem autorizatia sanitara de functionare:** nr. 5708/11.05.2018. Nu sunt modificări de la data eliberarii autorizatiei

3. **Sursa de apa:** Sursa subterana, 3 foraje de mare adancime .

4. **Tratare:** - Preclorinare cu solutie de hipoclorit de sodiu prin instalatie automata de clorinare
   - Instalatie deferizare-demanganizare pentru reducerea si eliminarea Fe si Mn
   - Dezinfectie finala cu hipoclorit de sodiu 12,5%

5. **Inmagazinare pe anul 2025:**

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare	300	Martie

6. **Retea de distributie:**
   a) Materialul din care este confectionata : PEHD
   b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Visina, Brosteni si Izvoru
   c) Lungimea retelei de distributie: 34 759 m
   d) Numar total de consumatori : 2018

7. **Programul de distributie a apei potabile catre consumatori:** 24 ore din 24

8. **Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 20 februarie 2024 – 20 februarie 2025** : Nu au fost

9. **Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa:** Nu sunt

10. **Nr.avarii in reteaua de distributie, in perioada 20 februarie 2024–20 februarie 2025 :** 3

11. **Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 20 februarie 2024 – 20 februarie 2025 : 2**

12. **Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile,** se efectueaza de laboratorul de apa

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2025

13. **Monitorizarea operationala a calităţii apei, pentru anul 2025,** este efectuata de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 768/08.08.2024

14. **Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2025**, este de aproximativ 18 300 lei

15. **Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2025,** se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.2015/15.02.2024, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

Primit în data de 13.01.2025

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

BIROU IGIENA MEDIULUI

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.
INTRARE / IEȘIRE NR. 22536
Ziua 17 Luna 06 2025

Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data: 09.01.2025

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară

Nr. 299 / 28.04 / 2025

Subsemnatul(a) Dr. Dușalu Claudia, în calitate de Medic Primar Igienă, însoțit/însoțită de As. Ieană Nela din cadrul DSP Dâmbovița, am efectuat la solicitarea S.C. C.A.I.D. SA cu sediul în Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, nr. 50 înregistrată la DSP Dâmbovița nr. 481 / 06.03 / 2025, în prezența domnului/doamnei Ivan Lucian în calitate de Inginer, evaluarea obiectivului SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ cu sediul în localitatea Vișina, str. VIȘINA nr. /, județul/sectorul Dâmbovița, cu activitatea/activitățile (cod CAEN) 3600 – captare, înmagazinare, stație tratare, rețea de distribuție.

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților: Vizita DSP

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023; HG 930/2005. Ord. MS. 1030/2009; Ord. MS. 119/2014; Reg. U.E. 528/2012.

3

2. Structura constructivă şi circuitele funcţionale sunt conforme prevederilor: Da.

(1.) CAPTARE: – 3 foraje de mare adâncime H = 120 m cu cabinele puţurilor din beton armat, acoperite cu capace metalice prevăzute cu lacăt şi perimetrele de protecţie sanitară instituite corespunzător.

(2.) ÎNMAGAZINARE: – 1 rezervor de înmagazinare semiîngropat, circular din beton armat cu capacitate de 300 mc

(3.) STAŢIE TRATARE: a) preclorinare: soluţie de hipoclorit de sodiu 12,5%

b) filtre pentru reducerea şi eliminarea Fe/Mn

c) dezinfecţie finală cu soluţie de hipoclorit de sodiu 12,5%

pompată cu pompă dozatoare automată complet echipată cu membrană şi microprocesor.

(4.) REŢEA DE DISTRIBUŢIE: – de tip ramificat din PEHD cu lungimea totală de 34.759 Km ce alimentează consumatorii din satele: Uişna, Brăşleni şi Zuoru.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

Ordonanţa nr. 7/2023; HG 971/2023; HG. 930/2005.

3. Tehnologia de fabricaţie şi dotările cu echipamente, instalaţii, utilaje şi mobilier sunt conforme prevederilor: Da.

4. Analiza de conformitate la condiţiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul ..... |✓ DA_|__NU__|

b) asigurarea ventilaţiei ..... |✓ DA_|__NU__|

c) asigurarea încălzirii (microclimat) ..... |✓ DA_|__NU__|

d) accesibilitate la apa potabilă ..... |✓ DA_|__NU__|

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ..... |✓ DA_|__NU__|

f) asigurarea evacuării deşeurilor solide menajere ..... |✓ DA_|__NU__|

g) asigurarea evacuării deşeurilor periculoase (activităţile de asistenţă medicală) .....
|__DA__|✓ NU_|

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă) .....
✓ DA__|___NU_|

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare: Da.

Nu AFF: SISTEM CENTRALIZAT ALIMENTARE = cu APĂ POTABILĂ VIȘINA =

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța nr. 4/2023; HG 941/2023.

2. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, cu program de conformare anexat:

. . . . . .

2. Nu sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, deoarece s-au constatat neconformităţi privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZAZU CLAUDIA