COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.
INTRARE IEȘIRE NR. 20737
Ziua 16 Luna 04 2026

Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

DECLARATIE
privind conditiile de functionare a sistemului de aprovizionare cu apa Morteni in perioada de 1 an acoperita de viza

1. Datele de identificare ale producatorului de apa:
Compania de apa Targoviste-Dambovita SA
Bd. I.C. Bratianu, nr. 50,Targoviste, Dambovita, tel.+04245614403, Fax. +40245611774

2. Detinem autorizatia sanitara de functionare: nr.2524/12.12.2012. Nu sunt modificări de la data eliberarii autorizatiei

3. Sursa de apa: Sursa subterana, 2 foraje de mare adancime .

4. Tratare: - Dezinfectie cu hipoclorit de sodiu 12,5%

5. Inmagazinare pe anul 2026:

DENUMIREA OBIECTIVULUI	REZERVOR, vol (mc)	LUNA IN CARE ESTE PROGRAMATA DEZINFECTIA REZERVORULUI
Rezervor stocare Morteni	300	APRILIE

6. Retea de distributie:
a) Materialul din care este confectionata : Polietilena
b) Zona de aprovizionare cu apa potabila: Satele Morteni si Neajlovu
c) Lungimea retelei de distributie: 29 000 m
d) Numar total de consumatori : 1 713

7. Programul de distributie a apei potabile catre consumatori: 24 ore din 24

8. Parametrii neconformi identificati la monitorizarea operationala efectuata, in perioada 10 iunie 2025 – 10 iunie 2026 : nu au fost

9. Lista intreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate cu apa: nu sunt

10. Nr.avarii in reteaua de distributie, in perioada 09 iunie–09 iunie 2026 : 2

11. Nr. intreruperi in furnizarea apei, in perioada 10 iunie 2025 – 10 iunie 2026 : 3

12. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile, se efectueaza de laboratorul de apa potabila Targoviste in conformitate cu programul de monitorizare a calitatii apei, pe anul 2026

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

13. **Monitorizarea operationala a calității apei, pentru anul 2026,** este efectuat de Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu certificatul numărul 768/08.08.2024

14. **Costurile pentru monitorizarea operationala, pentru anul 2026**, este de aproximativ 16 450 lei

15. **Monitorizarea de audit a calitatii apei potabile pentru anul 2026,** se efectueaza de DSP Dambovita in baza contractului nr.38/10.03.2026, incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA.

Director Tehnic si de Productie
Ing. Dumitru Valentin

Serviciul Autorizari si Analiza Apa Potabila-SMI
Chim. Sirbuletu Bogdan

Intocmit,
Ing. Radoi Georgeta

1333

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

SANATATE PUBLICA

COMPARTIMENT EVALUAREA FACTORILOR

DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.
INTRARE / IEȘIRE NR. 36672
Ziua 16 Luna 10 2026

Verificat/Aprobat

Medic Sef DSSP

Data:

02.09.2026

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară/viza ASF,

Nr 495 / 19.08 /2026

Subsemnatul(a), Ar. Bostan Claudia, Medic Primar Igiena Alimentației, Ing. Geană Nela, din cadrul DSP Dâmbovița, am efectuat la solicitarea SC. C.A.T.D. SA; cu sediul în Târgoviște, Bdul Ion Brătianu nr. 70, înregistrată la DSP Dâmbovița nr. 1342 / 19.06 /2026, în prezența domnului/doamnei Oancea Luiza în calitate de Ing. Mediu, evaluarea obiectivului SISTEM CENTRALIZAT APROVIZIONARE cu APĂ POTABILĂ MORENI, cu sediul în localitatea Com. Moreni, str. nr., județul/sectorul Dâmbovița, cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

- 3600
- captare, înmagazinare, stație tratare, rețea de distribuție.

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

Lucr. A.F.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ord. M.S. 1030/2009; Ord. M.S. 119/2014; Ordonanța nr. 7/2023; HG 971/2023; HG 930/2005; Regulament U.E. 528/2012; Ord. M.S. 247/2012.

2. Structura constructivă şi circuitele funcţionale sunt conforme prevederilor: Da.

1. CAPTARE:
- dotată cu adâncime de 47m, echipate cu electr pompe submersibile SUMOTO cu debit total de 7,6l/sec. cu cabinele puțului din beton armat, acoperite c capace metalice, asigurate cu lacăte.

2. INMAGAZINARE:
- în incinta gospodăriei de apă
- 1 rezervor semiingropat, din beton armat, circular, cu capacitatea de 500mc.

3. STAȚIE DE TRATARE:
- în incinta gospodăriei de apă, cu instalație automa de clorinare, complet echipată cu membrană și hidrofocar, pe înțelegă soluție de hipoclorit de sodiu 12,5%.

4. REȚEA DE DISTRIBUȚIE:
- de tip ramificat din PEHD, cu diametrele Dn = 47-12
și lungimea totală de 29Km. Și aprovizionare cu apă potabilă localitățile: Morteni (L = 22,340Km) Neajlovul (L = 6660 m.)

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizat

Ordonanța nr.7/2023; HG 941/2023; HG 930/2007.

3. Tehnologia de fabricaţie şi dotările cu echipamente, instalaţii, utilaje şi mobilier sunt conforme prevederilor: Da.

4. Analiza de conformitate la condiţiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul . . . . . |X DA_|__NU__|

b) asigurarea ventilaţiei . . . . . |X DA_|__NU__|

c) asigurarea încălzirii (microclimat) . . . . . |X DA_|__NU__|

d) accesibilitate la apa potabilă . . . . . |X DA_|_NU___|

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere . . . . . |X DA_|__NU__|

f) asigurarea evacuării deşeurilor solide menajere . . . . . |X DA_|__NU__|

g) asigurarea evacuării deşeurilor periculoase (activităţile de asistenţă medicală) . . . . . |__DA__|X NU_|

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă) . . . . . |X DA__|___NU_|

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare: Da.

NU AF: SISTEM CENTRALIZAT APROVIZIONARE CU APĂ POTABILĂ MORTENI.

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

Ordonanța nr.7/2023; HG 941/2023

2. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, cu program de conformare anexat:

. . . . . .

2. Nu sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, deoarece s-au constatat neconformităţi privind obiectivul supus autorizării (anexa).

Medic Evaluator,

DR. BUZATU CLAUDIA